

ANEXO VI

Rastreo visual da área de intervenção




Figura 1 - Localização dos pontos onde foi feito o enquadramento visual da zona de intervenção. O enquadramento visual a Sudoeste não foi feito na zona de intervenção mas sim um pouco a sudoeste, depois da estufa de vidro já feita e que fica contigua à zona de intervenção.




Figura 2 - Enquadramento visual da zona de intervenção a Sudoeste.



Figura 3 - Enquadramento visual da zona de intervenção a Sul.



Figura 4 - Enquadramento visual da zona de intervenção a Sudeste.



Figura 5 - Enquadramento visual da zona de intervenção a Este.



Figura 6 - Enquadramento visual da zona de intervenção a Nordeste.



Figura 7 - Enquadramento visual da zona de intervenção a Norte.



Figura 8 - Enquadramento visual da zona de intervenção a Noroeste.



Figura 9 - Enquadramento visual da zona de intervenção a Oeste.